

النفط توضح أسباب حريق مصفى صلاح الدين 2 وتعلن عدد الضحايا



أوضحت وزارة النفط، مساء اليوم الاثنين، سبب الحريق الذي نشب في مصفى صلاح الدين 2.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته المطلاع، أن: "جهود فرق السلامة والإطفاء تمكنت في الساعة الثامنة مساءً من السيطرة على الحريق الذي نشب في الساعة (7:45) من مساء اليوم الاثنين في إحدى الكابسات في مصفى صلاح الدين 2 في بيجي".

وأشارت الوزارة إلى أن: "جميع العمليات الخاصة بالسيطرة على الحريق تمت في الساعة (8:15) مساءً"، مؤكدة أن: "سبب الحريق كان استبدال عمل الكابسة، وهو من الأعمال الروتينية اليومية". وأوضحت أن، الحريق تسبب ب وفاة أحد العاملين في المصفى وإصابة 13 آخرين.

وعزّت الوزارة ذوي الموظف المتوفى، فيما تمت للمصابين الشفاء العاجل.