

بعد احتراق محرك طائرة أثناء تحليقها... بوينغ توصي بتعليق تحليق طائرات "777"



وقالت "بوينغ" إنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و 59 في المخازن، والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 112-4000، حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب".

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستصدر تعليمات طائرة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات "بوينغ 777" التي تعمل بمحركات "برات أند وتني 112-4000".

وقالت شركة "يوناييتد" في وقت سابق من يوم الأحد إنها علقت بشكل مؤقت كل رحلات طائراتها من طراز "بوينغ 777" المزودة بمحركات "برات أند وتني 4000" وعددها 24 طائرة.

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة تابعة لشركة "يوناييتد إيرلاينز" أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو يوم السبت الماضي، مما أدى إلى تناثر أجزاء منها، لكنها عادت بسلام إلى المطار.

وقالت شركة "يوناييتد إيرلاينز" في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن طائرتها في الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد.

ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من طائرة "بوينغ 777-200" لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض.