

اكتشاف مشكلة خطيرة في شاشات "آيباد ميني" الحديثة



حذّر عدد كبير من مستخدمي حواسيب "آيباد ميني" الجديدة من وجود مشاكل تقنية خطيرة في أجهزتهم الجديدة .

وأوضح موقع "ingadged" التقني المتخصص، في تقرير له اليوم الاربعاء، أن شاشات "آيباد ميني" الجديدة ظهرت فيها مشكلة "تمرير الهلام" الذي لا يعمل لدى المستخدمين.

وبين الموقع ان "المستخدمين لاحظوا أن تمرير أحد جانبي الشاشة يكون بمعدل مختلف عن الآخر، خاصة في العرض الرأسي"، مشيراً الى أنه "يصعب تحديد التأثير لتلك المشكلة عند إمالة حواسيب (آيباد) بالاتجاه الأفقي".

هذا ولم ترد شركة "آبل" بصورة واضحة حول تلك المشكلة التقنية في حواسيب "آيباد ميني"، وأكدت أنها ستفحصها بشكل مستفيض قبل أن تعلق بصورة رسمية .

