

## النفط بشأن حريق حقل الرميلة: الأسباب ما تزال غامضة



أكدت وزارة النفط، مساء الجمعة، السيطرة على حريق اندلع في خزان ضمن المحطة الغازية الخامسة في حقل الرميلة الشمالية في البصرة، موضحة أنه: "أسباب الحريق ما تزال غامضة".

وذكر بيان لوزارة النفط، أن: "ملاكات الإطفاء والسلامة قامت بعزل الصمام المتضرر جراء الحريق وأجرت عمليات تبريد للوحدات المجاورة الأخرى، ما ساهم بشكل كبير في السيطرة على الحريق وإخماده بوقت قياسي، فضلاً عن تواجد الملاكات القيادية والإدارية والفنية لشركة نفط البصرة للإشراف على عمليات الإخماد".

وأضاف البيان، أن: "شركة نفط البصرة أوضحت أن الحريق نشب بعد إدخال النفط الخام إلى الخزان رقم 2 في محطة DS5 في الرميلة الشمالية، والذي انتهت أعمال الصيانة فيه مؤخراً، لأسباب فنية لم تحدد أسبابه لحد الآن"، مبيدًا أن "فرق الإطفاء توجهت على الفور إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه".

وتابع البيان، أذ: "الشركة قالت إن المحطة ستعود إلى العمل بعد التأكد من إجراءات السلامة وتقييم الأضرار"، مؤكداً أن "الحادث لم يسجل أي أضرار بشرية خطيرة".

وسبق أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعمال في الحقل أصيبوا بحالات اختناق إثر الحريق.