

## سەرکەوتنی ئۆنجومەتی و زیران سەرکەوتنی کۆچوون و پەنجەری تەبەئەت دۆکات بە پەداچوون و بە پلاننەکانی پەنجەری دانە کۆرتی کاربە



سەرکەوتنی ئۆنجومەتی و زیران مەخەمەد شەیخ سودانی ئۆمەم سەشەمم سەرکەوتنی کۆچوون و پەنجەری تەبەئەت دۆکات بە  
تەبەئەت بوو بە پەداچوون و بە پلاننەکانی پەنجەری دانە کۆرتی کاربە بە ئامادەبوونی و زیرانی  
پلاننان و کاربە و پیشەسازی، جگە لێ ژمارەپەکی لێ بریکار و بەو پەنجەری گەشتی و ئاوەزکاران.

بەگوێرەیی راگەنجەندراوی کی نوسینگەیی ئاگەیانندی سەرکەوتنی ئۆنجومەتی و زیران سەرکەوتنی و زیران ستایشی  
هەوونەکانی و زارەتی کاربەیی کرد لێ و بەرزە ئا بەردوودا و جەختی لێ یەكخستنی سەرچەم شارەزایی  
نیشتماننەکان کرد و بە چارەسەرکردنی ئۆ کەشانی کە دێنە هەی دوای کۆتەتە نوێکردن و پەنجەری لێ  
کۆرتی کاربەدا و ئامازەیی بەو شەدا کە کۆنتەرۆکردنی خواست و کۆمکردن و پەنجەری لێ بەکارهێنان باشتر لێ  
زیادکردنی بەرھەمەھێنان.

سودانی جەختی کرد و لێ سەر پەنجەستی تەکۆکردنی بێرکەکان لێ نەوان و زارەتی کۆرتەییەکانی پەنجەستی  
بە وز و دۆبەت خاڵی دۆستەپەکی بە دۆستەپەکردنی کاری ھاو بەش لێ نەوانیاندا دابنەت، و ئامازەیی  
بە پەنجەستی گەنجیدان بە کەشەیی وزەیی بەنجەچوو و دەرھەنەنەکانی لێ یەكەکانی بەرھەمەھێنانی کارپەکردن

کرد، جگہ لہ چا و کردنی و شو و نڈکانی جیا کردنی و ی گرمی لہ ک م و و بینا کانی نیشٹ جی وون ہ  
مہستی ہاشتر کردنی ناستی ن م ک برتہ گرنگہ.

ہر لہ ک بی و ن و ک دا ہ یار درا ہ ہاسپاردنی و زار تی پلاندانان ہ ناماد کردنی تو ٹین و و  
ہاسپارد کان ہ ک نتر کردنی زیاد بی ونی خواست ل س ر وزی کار ہا ، ہ پرو ہا ناماد کردنی  
ل ک کین و ی ک ہ ہ دا چو و ن و ہ ہ ٹی ہا ج ل س ر ہا و رد کردنی ن و نام ہرا نی ک و ز ہ ی زی ا تر  
ہ کار د ہ ن و تا ہ ہ ن م ہ ند ی ہ ستا ن دار د کان لہ کردار کانی ہا و رد کردنی پ ہ ی و ہ ک ہ ن.