

الدفاع المدني يوضح أسباب وتفاصيل حريق المستشفى التركي



وذكرت المديرية في بيان أن "فرق الدفاع المدني وبإشراف مباشر من قبل قائد الشرطة اللواء علي هلال الشمري، تمكنت من السيطرة على عطب حصل نتيجة تماس كهربائي في كابينة مصعد الطابق السادس ضمن مستشفى الإمام الصادق (التركي)", موضحة أن عملية إخماد الحريق تمت، "دون حدوث أي أضرار بشرية أو مادية تذكر".

وكان مصدر محلي أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مبنى المستشفى التركي في محافظة بابل.