

بالفيديو... انهيار مفاجئ لمبنى "كوزميك" في كركوك



أظهر مقطع مصور، اليوم السبت، انهيار مبنى بالكامل في شارع القدس بمحافظة كركوك.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن المبنى المنهار هو لمتجر بيع مستحضرات التجميل "كوزميك".

وأفاد مواطنون محليون بأن سبب الانهيار يعود إلى أعمال حفر عميقة بجانب المبنى، ما أدى إلى انهياره بالكامل، من دون تسجيل خسائر بشرية.

لمشاهدة فيديو يوثق لحظة انهيار المبنى: [اضغط هنا](#)