انهيار جزئي لجسر طوزخورماتو الجنوبي بسبب الأمطار والسيول + فيديو



أفاد مصدر في مديرية طرق وجسور صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بانهيار جزء من جسر الزركة – طوز خورماتو الدولي، الرابط بين تكريت وقضاء طوز خورماتو، نتيجة تضرر الركائز بفعل السيول، ما أدى إلى اعتماد مسار واحد لضمان استمرار حركة المرور ومنع أي انهيارات إضافية.

وقال المصدر في تصريح تابعته المطلع، إن:"الطريق أصبح سالكاً للسيارات الصغيرة فقط، مؤكداً ضرورة الإسراع في إصلاح الجسر للحفاظ على سلامة النقل بين المحافظات".

وأضاف أن:"جسر داقوق في كركوك يعاني من أضرار سابقة ويعمل حالياً بمسار واحد بسبب خضوع الممر الثاني لأعمال إعادة الإعمار".

وتنشر منصة المطلع ميديا، أدناه فيديو يوثق التفاصيل:

اضغط هنا

وكان مدير طرق وجسور كركوك، علي أكبر، قد أعلن في وقت سابق عن انهيار جزء من جسر طوز خورماتو – كركوك الدولي، ما تسبب بإرباك كبير في الحركة المرورية على الطريق الرابط بين بغداد وصلاح الدين وكركوك.

وأوضح أن:"تحويل الشاحنات إلى مسار بديل يهدف لتخفيف الأحمال على الجسر المتضرر، مشيراً إلى أن جسر داقوق تعرض سابقاً لأضرار نتيجة السيول قبل ثلاث سنوات ويخضع حالياً لأعمال صيانة شاملة".

وأشار أكبر إلى أن، المديرية رفعت تقارير عاجلة إلى الجهات الحكومية في بغداد للمطالبة بتخصيص مبالغ فورية لمعالجة الأضرار، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انهيارات إضافية مع اقتراب موسم الأمطار.

ويعد جسر طوز خورماتو وجسر داقوق شريانين حيويين للنقل التجاري بين وسط العراق وشماله، وأي توقف أو تضرر فيهما قد يتسبب بأزمات لوجستية واقتصادية تؤثر على الأسواق المحلية وحركة البضائع.